

L-5769

L 5769-INS

Window screen clips



Malla de la ventana: Broches

Agrafes de moustiquaire de fenetre

Plastic clips can deteriorate under direct sunlight and may not be appropriate where safety is a concern

Las broches plásticas pueden deteriorar en la luz del sol directa y no pueden ser apropiado donde la seguridad es una preocupación


Les pincas plastiques peuvent s'abîmer dans lumière du soleil directe et ne peuvent pas être approprié où la sécurité est une inquiétude



5/32" starter hole if needed.

Taladre un orificio piloto de 4 mm si se necesita.

Petit orifice pilote de 4 mm si requis.



NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

PRIME-LINE[®]

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374